




1 Inserire lo scodellino della cerniera autochiudente lato stipite nella relativa sede
 Insert self-closing hinge frame-part into its position within the frame




3 Mantenere aperto la cerniera, inserire il Cuneo di Sicurezza, dopodichè con molta attenzione possiamo accompagnare la cerniera nella posizione naturale
 Keep the door-part open, insert the Safety Wedge, then carefully release the door-part gently to the natural position




2 Ruotare la cerniera di circa 90°
 Turn the door-part approximately 90°




4 Con le Viti di fissaggio avvitare lo scodellino nello stipite
 By the fixing screws fasten the hinge frame-part to the frame




5 Inserire la porta sulla cerniera autochiudente, assieme alle cerniere in alto e in basso, aiutandosi con il Cuneo Alzaporta in dotazione
 Insert the door in the hinge door-part, also in upper and lower ones; use the supplied Adjustment Wedge as an help



6 Ruotare la porta di ulteriori 10° ed estrarre il Cuneo di Sicurezza
 Turn the door 10 degrees more and take away the Safety Wedge



7 Mantenendo la massima apertura fissare la cerniera autochiudente alla porta con le Viti di fissaggio
 Keeping the door at the maximum opening position fasten the hinge door part to the door by the fixing screws



8 **REGOLAZIONE DELLA FORZA DI CHIUSURA:**
 La regolazione va effettuata a sistema installato in funzione delle necessità. Il sistema viene fornito con la molla già parzialmente caricata come da impostazioni di fabbrica:
 - AN 108 3D SC45 per porte fino a 45 kg
 Per aumentare la forza di chiusura del sistema agire ruotando di 1/2 giro in senso anti-orario ed in maniera alternata le 2 viti di regolazione.
 REGOLAZIONE MASSIMA : 4 giri totali per vite.

CLOSING FORCE ADJUSTMENT:
 The adjustment must be made on installed system, according to the needs. The system is supplied with the spring already partially loaded as per factory settings:
 - AN 108 3D SC45: up to 45 kg doors
 To increase the closing force of the system, act by rotating 1/2 turn, counter-clockwise and alternately, the 2 adjusting screws.
 MAXIMUM ADJUSTMENT: 4 complete rotations per screw.

